



Bericht für den Gast



Hotel Löwengarten

Hotel Löwengarten

Anschrift

Schwerdstr. 14
67346 Speyer

Kontaktdaten

Tel.: 06232 / 6270

E-Mail: info@hotel-loewengarten.de

Web: www.hotel-loewengarten.de

Prüfergebnis

Das **Hotel Löwengarten** wurde am 12.01.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **MAI 2017 bis APRIL 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft							Bemerkungen
Teilergebnisse:							
Parken	✓	-	✓	-	Stellplatz für Menschen mit Behinderung nicht ausgeschildert		
Eingang	✓	✓	✓	✓			
Rezeption	✓	✓	✓	✓			
Zimmer 101 mit Sanitärbereich	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen im Zimmer unter 120 cm x 120 cm, rechts neben dem WC ist ein nicht hochklappbarer Haltegriff vorhanden, daher nicht anfahrbar		
Zimmer 602 mit Sanitärraum	✓	-	-	-	u.a. WC nur von links anfahrbar, Duschfläche 100 cm x 100 cm		
Restaurant	✓	✓	✓	✓			
Tagungsraum	✓	✓	✓	✓			
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. links vom WC keine Haltegriffe, nur von rechts anfahrbar		

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

**teilweise barrierefrei** und**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein nicht ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 10 m).
- Der Weg zum Eingang ist von der Oberflächenbeschaffenheit erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- Die schwellenlose Eingangstür ist 147 cm breit und öffnet automatisch.
- Die Rezeption mit Kassenbereich ist an der höchsten Stelle 114 cm und an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Die Türen und Durchgänge der öffentlichen Bereiche sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme: Zimmer- und Sanitärraumtür 101 mit 80 cm).
- Alle öffentlichen Wege/Gänge haben eine Mindestbreite von 120 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Im Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Lift/Aufzug

Die Aufzugskabine ist 110 cm x 140 cm groß. Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm. Das Bedientableau ist nicht horizontal angeordnet.

Zimmer 101 mit Sanitärraum

- Die Zimmertür ist 80 cm breit.
- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 150 cm x 150 cm, links neben dem Bett 100 cm x 170 cm, rechts 90 cm x 170 cm.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.



- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 100 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor dem WC und dem Waschbecken 140 cm x 140 cm
 - links neben dem WC 60 cm x 56 cm
- Rechts ist ein nicht hochklappbarer Haltegriff vorhanden, daher gibt es keine Bewegungsfläche neben dem WC.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 120 cm x 120 cm. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Zimmer 602 mit Sanitärraum

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 150 cm x 150 cm, links neben dem Bett 120 cm x 170 cm, rechts 160 cm x 170 cm.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 120 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor dem Waschbecken 83 cm x 140 cm
 - vor dem WC 140 cm x 140 cm
 - rechts neben dem WC 20 cm x 55 cm
 - links neben dem WC 90 cm x 55 cm
- Links ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 100 cm x 100 cm. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen betragen vor dem WC und dem Waschbecken 130 cm x 200 cm.
- Die Bewegungsflächen rechts neben dem WC sind 130 cm x 52 cm, links 30 cm x 52 cm groß.



- Rechts ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.

Restaurant

- Es gibt im Restaurant Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Zimmer 101 und 602

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich und durch einen taktil erfassbaren Bodenbelag gestaltet.
- Die Eingangstür öffnet automatisch. Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es gibt kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Treppe

- Zimmer 602 ist über Aufzug oder Treppe erreichbar. Die Treppe hat 30 Stufen mit geraden Läufen und einem einseitigen Handlauf.
- Die Handläufe am Anfang und am Ende der Treppenläufe werden nicht weitergeführt.
- Es gibt keine taktilen Informationen zum Stockwerk und keinen taktilen oder visuellen Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und den Treppenauf- und -abgängen.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem. Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.